
Lucrari de reparatii

I.D.: 42971577

Data publicarii	07.02.20	Coduri CPV	45453000-7
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 3.122,00 RON - 3.122,00 RON

Descriere: Coloana de scurgere pentru masina de spalat vase -reductie teava Q160 la 80 1 buc =52 lei -Y 160 la 80 1 buc =48 lei -teava Q80 4m =150 lei -reductie de la Q80 la Q50 1 buc=33 lei -coturi Q50 la 45 grade 10 buc=120 lei -coturi Q80 la 45 grade 6 buc=75 lei -solutie de lipit PVC 45 lei -clema prindere teava PVC 85 lei Coloana de apa rece din cupru -teava cupru 10ml =120 lei -coturi Q18 10 buc = 84 lei -reductie de la 1/2 la 3/4 6 buc =63 lei -teu alama plus 4 nibluri alama=63 lei -robineti 2 buc =100 lei -cleme prindere 10 buc =74 lei Instalatie electrica trifazica alimentare masina de spalat -montare siguranta tertapolara trifazica de 32 ah - cablu ignifugat 5x6 25ml montat in pat de cablu -priza trifazica mai putin
