

## **REPARATIE REGULATOARE VACUUM**

I.D.: 59190345

---

Data publicarii 23.07.21 Coduri CPV 50410000-2 50531200-8

---

Pretul estimativ: 947,55 RON - 947,55 RON

---

Descriere: Inlocuirea pieselor uzate/ defecte pentru regulator de vacuum Cost transport -20 lei,fara TVA conform deviz inresitrat la CAO cu nr. 17673/23.07.2021

---