

Reparatie grup electrogen

I.D.: 47072710

Data publicarii	09.06.20	Coduri CPV	50532300-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 300,00 RON - 300,00 RON

Descriere: Reparatie grup electrogen tip KJR 150.3 cu motor Ricardo Operatii efectuate si materiale: - inlocuire furtun alimentare fi7 - inlocuire supapa de sens - inlocuire supapa retur(surub cu supapa) - inlocuire coliere, saibe holender - reglaje si probe finale (conform Fisa de Revizie). - manopera si transport
