
Servicii de reparatii pentru spectofotometru UV VIS 1800 UV SHIMADZU

I.D.: 74885692

Data publicarii	31.10.22	Coduri CPV	50412000-6 50410000-2
-----------------	----------	------------	-----------------------

Pretul estimativ: 3.885,00 RON - 3.885,00 RON

Descriere: Servicii de reparatii pentru spectofotometru UV VIS 1800 UV SHIMADZU Serviciile de reparatii includ service si inlocuire piese defecte, dupa cum urmeaza: INTERVENTIE SERVICE UV1800- deplasarea la sediul SGA TULCEA si 2 ore manopera de service (Pret fara TVA:1525 RON) INLOCUIRE PIESA 206-25245-91 KEYBOARD CONTROLLER ASSY (Pret fara TVA: 845 RON) INLOCUIRE PIESA 206-24980-42 CONSOLE PCB ASSY (Pret fara TVA: 1185 RON) INLOCUIRE PIESA 207-22708-41 LID, COMPENSATION, (COVER SAMPLE COMP.) (Pret fara TVA: 330 RON)
