
Piese de schimb Sterilizator Sterivap 446

I.D.: 60951910

Data publicarii	14.09.21	Coduri CPV	34320000-6 34913000-0
-----------------	----------	------------	-----------------------

Pretul estimativ: 590,00 RON - 590,00 RON

Descriere: Rola / Tambur colectare cablu protectie usa (stanga / dreapta) asigura functia de prezenta obstacol la inchiderea usii de sterilizator Sterivap 636, 446, 666, 669, Securex. Principalul obiectiv al acestei functii este evitarea accidentelor de prindere a mâinii prin oprirea imediata a inchiderii usii la întâlnirea obstacolului. De asemenea functia de oprire inchidere usa sterilizator este importanta deoarece in caz de obstacol in calea usii, aceasta se va opri, fapt care protejeaza componentele in miscare impotriva deteriorarii. Rola necesita intretinere minima conform intervalelor de intretinere si revizie.
