

## **Interventie mecanica pentru aducerea in parametrii normali de functionare a excavatorului ERC 1400x30/7-12M apartinand UMC Jilt Sud**

I.D.: 2603040

---

Data publicarii	06.05.14	Coduri CPV	50530000-9
-----------------	----------	------------	------------

---

Descriere: Interventie mecanica la mecanismul de actionare a rotii cu cupe al excavatorului ERC 1400-12M apartinand UMC Jilt Sud, respectiv inlocuirea (si repararea in uzina) a reductorului planetar, inlocuirea statorului, a rotii port cupe si a arborelui rotii, interventie si verificare la mecanismul de ridicare-coborare brat roata port cupe

---