
Servicii de reparație grupuri de pompare

I.D.: 61676926

Data publicarii	07.10.21	Coduri CPV	50511000-0
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	13.10.21	Pretul estimativ:	0,01 RON - 0,01 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------

Descriere: Serviciile de reparație a grupurilor de pompare necesită următoarele operațiuni de înlocuire și reparație: 1. Etanșare mecanică Wilo MVI 208 - 2 buc 2. Etanșare mecanică Wilo MVI 5502 - 2 buc 3. Etanșare mecanică Wilo MVI 408 - 1 buc 4. Etanșare mecanică Wilo HELIX V 1607 - 1 buc 5. Etanșare mecanică Wilo MVI 9503 - 2 buc 6. Etanșare mecanică Wilo HELIX V 2205 - 2 buc 7. Înlocuire pompă Wilo MVI 208 -1 buc Obiectul achiziției include atât piesele de schimb cât și manopera pentru înlocuirea acestora și reparațiile necesare.
