

Servicii mecanice pentru auto VW Touareg HD 01 SSP

I.D.: 68174726

Data publicarii: 11.04.22 Coduri CPV: 50110000-9

Pretul estimativ: 4.022,14 RON - 4.022,14 RON

Descriere: Servicii mecanice pentru auto VW Touareg HD 01 SSP - inlocuire set conducte AC spate-
inlocuire refrigerant R13A, inlocuire ulei compresor, conform deviz: Marca Cod OR Denumire
UT VS Kunde VS Intern Mat Pret manop. Data programare Mec.1 UT1 Mec.2 UT2 ST oS#-fara
date Progr Pret gar. V 01220000 Efectuat receptie directa 30 REC 30 REC 30 0 0.00
12/04/2022 D V 01500000 Functie apelabila 100 111 200 111 200 0 0.00 12/04/2022 D V
87031700 Agent racire golit si umplut 60 ELE 300 ELE 300 0 0.00 12/04/2022 D V 70031900
Tapiterie laterala portbagaj spate d+m 150 ELE 300 ELE 300 0 0.00 12/04/2022 D V
88712050 Furtun lichid racire demo si montat 130 ELE 300 ELE 300 0 0.00 12/04/2022 D V
87010150 Instalatie aer conditionat verificat 50 ELE 300 ELE 300 0 0.00 12/04/2022 D
Marca Cod piesa Denumire Cant. Pret-poz Lista pret Mec. ST Stare Spec. Comandat
Loc.magazie Subl. V 7P0820886C SET CONDUCTE AC SPATE 1.00 1,666.17 1,666.17 rezervat
N D 1 V 4E0260749A O RING 1.00 18.03 18.03 rezervat N D R5-04/5 1 V 3D0260749C
GARNITURA 1.00 16.45 16.45 rezervat N D PE8/2/06/4 1 V N 10414402 SURUB M6 4.00 9.21
9.21 rezervat N D PE7/2/01/6 1 V 4E0260749A O RING 1.00 18.03 18.03 rezervat N D R5-04/5
1 V 3D0260749C GARNITURA 1.00 16.45 16.45 rezervat N D PE8/2/06/4 1 V 1T0298403
INSERTIE 1.00 446.97 446.97 rezervat N N ED2-02C 1 V N 10467702 Surub hexagonal cap
semir 2.00 5.88 5.88 rezervat N D 1 F R13A A REFRIGERANT R134A 0.30 1,984.67 1,984.67
rezervat N N SERVICE 1 V G 052300A2 ULEI COMPRESOR AC 0.20 44