
REPARATII AUTO SKODA SUPERB

I.D.: 80140449

Data
publicarii

21.03.23

Coduri CPV

50110000-9

Pretul
estimativ:

1.008,40 RON - 1.008,40 RON

Descriere: REPARATIA REPREZINTA INLOCUIREA FURTUNULUI DE INTERCOOLER , A TERMOFLOTULUI SI A GARNITURILOR PLUS MANOPERA _TM24XWX
