

Reparatie automatatoare Bucher City Cat 1300

I.D.: 82940943

Data publicarii 31.05.23 Coduri CPV 50800000-3

Pretul estimativ: 8.514,42 RON - 8.514,42 RON

Descriere: 1 bucata set de reparatie contine: Fuel prefilter - prefiltru combustibil BUCHER CC1300 - 1 buc Prefilter parts set - prefiltru combustibil BUCHER CC1300 - 1 buc Fuel Filter - filtru combustibil BUCHER CC1300 - 1 buc Fuel cap - buson rezervor combustibil BUCHER CC1300 - 1 buc Air cleaner element - prefiltru aer BUCHER CC1300 - 1 buc Safety filter - filtru aer BUCHER CC1300 - 1 buc Air filter - filtru habitaclu BUCHER CC1300 - 1 buc Oil filter cartridge - filtru ulei motor BUCHER CC1300 - 1 buc Gasket - garnitura buson baie ulei BUCHER CC1300 - 1 buc V-belt - curea accesorii BUCHER CC1300 - 1 buc V-belt - curea AC BUCHER CC1300 - 1 buc Filter element - filtru hidraulic retur BUCHER CC1300 - 1 buc Gasket set - set garnituri filtru hidraulic retur BUCHER CC1300 - 1 buc Ventilation filter - filtru aer rezervor hidraulic BUCHER CC1300 - 1 buc Drier - filtru uscator AC BUCHER CC1300 - 1 buc Gasket head cover - garnitura capac culbutori BUCHER CC1300 - 1 buc Ulei motor MOBIL 10W40 (ACEA E9/E7/E6,API CJ4) (HLP) - 7 litri MOBIL DTE 25 ULTRA ISO 46 HLP (HLP) - 45 litri Vaseline LI MOBIL 390g - 1 buc Materiale consumabile - 1 set Revizie motor (cuprinde: inl FU,FC,PFA,FA,FP, ulei mot) - CC1300 - (1,65 UT x 1) Revizie instalatie hidraulica (cuprinde: inl.FHT,FHR, ulei H) - CC1300 - (3,6 UT x 1) Gresare integrala - CC1300 - (1,2 UT x 1) Verificari necesare - CC1300 - (1,6 UT x 1) Inlocuit curea accesorii - CC1300 - (0,8 UT x 1) Inlocuit curea AC - CC1300 - (0,25 UT x 1) Inlocuit filtru