
Serviciu de reparație pentru echipamente CBRN

I.D.: 80143879

Data publicarii	20.03.23	Coduri CPV	50410000-2
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 4.623,00 RON - 4.623,00 RON

Descriere: Reparație analizor gaze X-AM 5000/Dräger Lucrările care se vor executa: -înlocuirea baterie reîncărcabilă T4 NiMH și a modului de încărcare; -înlocuirea senzorilor electrochimici CatEx, CO, H2S; -calibrarea aparatului cu amestec de gaze; -testare funcțională; -testare comunicație pe interfața IR USB; 1.Set baterie reîncărcabilă T4 NiMH, modul de încărcare și alimentator priză pentru analizor gaze X-am 2/5000 P/N 8318785 1set x1295,00Lei=1295,00Lei; 2.Sensor DrägerXXS CO P/N 6810882 1buc x 975,00=975,00Lei; 3.Sensor Dräger XXS H2S P/N 6810883 1buc x 975,00Lei=975,00Lei; 4.Sensor Dräger CatEx 125 PR P/N 6812950 1buc x 1378,00Lei=1378,00Lei; 5.Manoperă lucrări și testare funcțională 0,00Lei. TOTAL COSTURI REPARAȚIE ANALIZOR GAZE X-AM 5000=4623,00LEI
