
Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor

I.D.: 63279029

Data publicarii	19.11.21	Coduri CPV	50413200-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 3.360,00 RON - 3.360,00 RON

Descriere: Verificare hidrant interior / 8 buc (30 de lei / buc) Verificare hidrant exterior / 2 buc (60 de lei / buc) Verificare stingator tip P6 / 37 buc (23 de lei/ buc) Verificare stingator tip SM6 / 1 buc (23 de lei/ buc) Verificare stingator tip G2 / 10 buc (22 de lei/ buc) Verificare stingator tip G5 / 1 buc (26 de lei/ buc) Achizitie stingator tip P6 / 12 buc (115 de lei/ buc) Achizitie stingator tip G5 / 1 buc (300 de lei/ buc) Registru evidenta hidranti / 1 buc (100 de lei/ buc) Registru evidenta stingatoare / 1 buc (100 de lei/ buc) .
