
Reparatii si montaj AC

I.D.: 60086964

Data publicarii	18.08.21	Coduri CPV	45331231-4 45331220-4
-----------------	----------	------------	-----------------------

Pretul estimativ: 497,71 RON - 497,71 RON

Descriere: MONTAJ UNITATE DE CLIMATIZARE TIP SPLIT 12000 BTU DAIKIN cuprinzand: MANOPERA MONTAJ APARAT AER CONDITIONAT - unitate interna si unitate externa MATERIAL MARUNT PENTRUMONTAJ PROBE SI PUNERE IN FUNCTIUNE TRANSPORT MATERIALE SI PERSONAL. REPARARE AC TIP SPLIT constand in: CONSTATARE DEFECT SI INLOCUIRE CONDENSATOR CONDENSATOR 25MF PT. MOTOR 32-113 - 1 buc Pretul include toate costurile cu manopera, material, transport probe si punere in functiune
