

---

## Reparare sonda abdominala RAB 6-D

I.D.: 80168066

---

Data  
publicarii 23.03.23

Coduri CPV

50421000-2

---

Pretul  
estimativ: 4.913,60 RON - 4.913,60 RON

---

Descriere: Reparare sonda abdominala RAB 6-D , Ecograf Voluson E8 Reparatie sonda prin inlocuire lentila acustica, subansamblu senzori magnetici de pozitie si sincronizare emisie-receptie ultrasunete-mod de scanare 3D/4D, lichid acustic , vidare , reglaje si teste diverse.

---