
senzor de foraje Ecolog 500 - OTT - reparatie SN 384799

I.D.: 69574491

Data publicarii	24.05.22	Coduri CPV	50410000-2
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 833,00 RON - 833,00 RON

Descriere: senzor de foraje Ecolog 500 - OTT - reparatie SN 384799 foraj Drajna - F1- 032 diagnoza echipament primit in service furnizare si inlocuire baterie 3.6V/26Ah compatibila cu senzorul OTT - Ecolog 500 furnizare si inlocuire set de absorbere compatibil cu senzorul OTT - Ecolog 500 descarcare date, salvare date update firmware 1.03.5 efectuare test functionare cu transmisie date la laculatorul central lucrare efectuata conform deviz
