

## COMANDA 10603

I.D.: 57976921

Data publicarii 14.06.21 Coduri CPV 50413200-5

Pretul estimativ: 4.680,60 RON - 4.680,60 RON

Descriere: Verificat stingator P6 ----- 9buc x 15,00 lei - Verificat incarcat stingator P6 -----  
18buc x 52,20 lei - Verificat stingator G2 ----- 1buc x 11,00 lei - Stingator NOU tip P6  
----- 17buc x 85,00 lei - Verificat hidrant interior ----- 4buc x 45,00 lei -  
Verificat hidrant exterior ----- 3buc x 49,00 lei - Verificat grup pompare ----- 1buc  
x 240,00 lei - Manometru ----- 2buc x 6,00 lei - Furtun stingator P -----  
--- 3buc x 5,00 lei - Teava refulare TURAP ----- 6buc x 63,00 lei - Cheie  
multifunctionala(hidrant exterior) ----- 1buc x 79,00 lei - Cheie BC -----  
----- 4buc x 29,00 lei - Registru control ----- 1buc x 100,00 lei -  
Indicator cu tija metalica pentru H exterior ----- 3buc x 49,00lei - Indicator autocolant H  
interior ----- 4buc x 5,00lei - Ciocan spart geam urgenta ----- 4buc  
x 25,00lei - Reductie B-C ----- 1buc x 49,00lei OBS: Verificarea  
hidrantilor interior - exteriori si grupul de pompare conf P118/2013, se verifica de doua ori  
pe an. Costul pachetului include cele doua verificari anuale.