
Intretinere periodica / mentenanta pentru MALDI Biotyper Bruker

I.D.: 65915835

Data publicarii	04.02.22	Coduri CPV	50400000-9
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 5.600,00 RON - 5.600,00 RON

Descriere: Interventie de service pentru intretinere periodica - Curatare/decontaminare sursa de ioni - Inlocuire set de garnituri si filtre (kit de intretinere -cod 1827857) - Verificare sistem de vid (pompa preliminara si pompa de vid inalt, senzori) - Verificarea si testarea starii de functionalitate a detectorului - Verificarea surselor de inalta tensiune - Reglare laser - Recalibrarea si ajustarea parametrilor aparatului - Alte operatiuni ce se constata a fi necesare
