

Incarcare, verificare si reparare stingator portabil tip P6

I.D.: 54126533

Data publicarii	10.02.21	Coduri CPV	50413200-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 659,00 RON - 659,00 RON

Descriere: Ce presupune service-ul stingatoarelor? 1. Examinare vizuala daca extingtorul prezinta semne de coroziune sau deteriorare; 2. Se verifica daca stingatorul nu a fost utilizat verificand urmatoarele aspecte: • cuiul de siguranta si sigiulul sunt intacte si la locul lor • indicatorul manometrului sa fie in zona verde , (aceasta regula nu se aplica in cazul stingatoarelor cu CO2 , deoarece acestea nu sunt dotate cu manometru); 3. Se verifica daca instructiunile de utilizare ale stingatorului sunt clare si vizibile; 4. Se demonteaza furtunul, dupa care se verifica daca acesta nu este infundat sau prezinta deteriorari. La remontarea acestuia obligatoriu trebuie schimbata si garnitura; 5. Curatarea stingatorului cu substante degresante; 6. Verificarea suportului de perete daca acesta este sigur si intr-o stare corespunzatoare tehnic; 7. Descarcarea stingatorului; 8. Desfacerea valvei intr-o maniera sigura , dupa care urmeaza verificarea tuturor partilor detasabile pentru a identifica orice semn de coroziune sau blocaj; 9. Se examineaza recipientul stingatorului la interior pentru a indentifica posibile semne de coroziune; 10. Inlocuirea tuturor garniturilor cu altele noi; 11. Umplerea stingatorului; 12.Se monteaza inapoi valva; 13. Se realizeaza represurizarea stingatorului In pretul afisat nu sunt incluse contravaloarea pieselor de schimb care necesita a fi inlocuite. Controlul starii de functionare a mijloecelor tehnice de P.S.I. se executa conform prevederilor cuprinse in reglem
