

---

## Servicii de verificare hidranti interiori

I.D.: 59871404

---

|                 |          |            |            |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 10.08.21 | Coduri CPV | 50413200-5 |
|-----------------|----------|------------|------------|

---

Pretul estimativ: 1.140,00 RON - 1.140,00 RON

---

Descriere: Servicii de verificare hidranti interiori : - verificare integritate elemente instalatii si hidranti ; - verificare robineti si vane ; - verificare accesorii si dotari ; - verificare presiune si debit. Pretul ofertat este /buc. hidrant, doar pentru serviciile de verificare. Acest pret nu contine valoarea eventualelor componente defecte si al manoperei de inlocuire a acestora. Serviciile de verificare a hidrantilor se efectueaza numai in judetul Hunedoara. cumpărarea tine loc de comanda

---