
Reparatii Passat B6

I.D.: 62281718

Data publicarii	20.10.21	Coduri CPV	50112000-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.436,49 RON - 1.436,49 RON

Descriere: 13.10.2021 VW PASSAT B-48-MMW In urma verificarilor s-au mai constatat urmatoarele:
DENUMIRE PIESA / OPERATIUNE PRET
Reparatie turbosuflanta 1200.00
Senzor presiune ulei 89.28
Colier prindere esapament 47.21
Manopera inlocuit senzor presiune ulei 50.00
Manopera inlocuit colier 50.00
TOTAL(fara TVA) 1436.49
TOTAL(TVA inclus) 1709.42
