
Verificare stingator SM6

I.D.: 67256239

Data publicarii	14.03.22	Coduri CPV	50413200-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 25,00 RON - 25,00 RON

Descriere: Verificarea stingatorului se face conform OMAI 138/2015. Se efectueaza operatiunile urmatoarele operatiuni: a) identificarea stingatorului; b) verificarea integrității exterioare a recipientului stingatorului; c) verificarea existenței manometrului și a indicațiilor acestuia, numai pentru stingătoarele permanent presurizate; d) verificarea furtunului/duzei de refulare/pâlniei; e) verificarea stării de încărcare prin cântărire, numai pentru stingătoarele cu CO(2); f) etichetarea și sigilarea stingatorului. CF REF SSM 398
