
servicii reparatii linie fibra optica

I.D.: 82025687

Data publicarii	11.05.23	Coduri CPV	35125300-2
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 2.600,00 RON - 2.600,00 RON

Descriere: Localizare defect linie fibra optica pe lungime Gradinita si Sediul Primarie Verificare camera localizata pe caminul cultural curte 1 buc Verificare camera scoala mica poarta de intrare 1 buc Sudare linie fibra optica 4 buc Accesorii pentru sudura fibra optica 4 buc Mutare camera de pe caminul cultural pe scoala mica la intrare 1 buc Demontare camera scoala mica 1 buc (cam defecta) Camera IP Dahua de exterior 1 buc Remontare camera ip pe caminul cultural 1 buc Programare camera IP dahua noua 1 buc Doza de conexiune aplicata Deplasare la locaΘa clientului 3 buc
