

---

## Serviciu de reparație la ambulanța VW Transporter

I.D.: 58129830

---

|                 |          |            |            |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 22.06.21 | Coduri CPV | 50112000-3 |
|-----------------|----------|------------|------------|

---

|                                  |          |                   |                             |
|----------------------------------|----------|-------------------|-----------------------------|
| Termenul limita pentru depunere: | 24.06.21 | Pretul estimativ: | 3.360,00 RON - 3.360,00 RON |
|----------------------------------|----------|-------------------|-----------------------------|

---

Descriere: Serviciu de reparație motor la ambulanța VW Transporter, cu seria de șasiu WV1ZZZ7HZ9H085991, cmc. 2461, putere motor 128 Kw, an de fabricație 2009. Serviciul de reparație presupune înlocuirea următoarelor piese: pompă tandem - 1 buc, pompă apă - 1 buc, filtru ulei - 1 buc, oringuri injectoare - 5 buc și se va realiza schimbul de ulei și de antigel. Uleiul de motor și antigelul vor fi puse la dispoziție de către ISUJ Bacău.

---