
Servicii de reparatie a electropompei de ape uzate tip smp 1000 de la stația de pompare SP5

I.D.: 97718668

Data publicarii	24.05.24	Coduri CPV	50511000-0
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 3.019,67 RON - 3.019,67 RON

Descriere: Servicii de reparatie a electropompei de ape uzate tip smp 1000 de la stația de pompare SP5 ce aparține de U.A.T. Zărnești, formate din: -înlocuire cablu MCCG 12X2.5,-10 ml - înlocuire presetupa ZEN DN 30- 2 buc -înlocuire organe asamblare (șurub+șaiabă grower - ulei alb
