

Reparatie masina spalat Indesit

I.D.: 53302626

Data publicarii	13.01.21	Coduri CPV	50730000-1
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 450,00 RON - 450,00 RON

Descriere: Se achizitioneaza 1 un serviciu de :reparatie masina spalat Indesit. Masina de spalat se ridica de la sediul achizitorului si se returneaza ulterior reparata fara alte cheltuieli. Se acorda garantie de reparatie minim 3 luni.
