

Serviciu diagnosticare/reparare masini de spalat rufe si uscatoare de rufe.

I.D.: 29531989

Data publicarii	12.07.18	Coduri CPV	50800000-3
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	17.07.18	Pretul estimativ:	2.100,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	--------------

Descriere: Serviciu diagnosticare/reparare a unui numar de 3 masini de spălat rufe, 1 masina de spalat rufe cu uscator si 3 uscatoare de rufe, situate la Centrul de case de tip rezidential Sf Mina Botosani, str. I.C.Bratianu, nr.59, Botosani, dupa cum urmeaza: 1.Masina de spalat rufe cu uscator, marca Hotpoint Ariston AQD 970D49 EU/B (are defect sistemul de inchidere al hubloului); 2.Masina de spalat rufe marca BEKO WMB 91242LA (are scurgeri in partea frontala, hubloul nu se inchide bine); 3.Masina de spalat rufe marca GORENJE WA6129 tip PS0A3/120 (nu se alimenteaza cu suficienta apa, programul de spalare nu porneste) 4.Masina de spalat rufe marca ARCTIC AFD7000 (porneste numai dupa multiple apasari ale butonului de pornire); 5.Uscator de rufe marca ELECTROLUX EDH3686GDE (nu usuca rufele) 6.Uscator de rufe ELECTROLUX EDP2074PDW (se opreste dupa cateva minute de functionare) 7.Uscator de rufe Hotpoint Ariston TCD G51 (nu functioneaza)
