
Serviciu de reparatie la sistemul de inalta presiune conform anunțului de pub. nr. ADV 1080936

I.D.: 42848315

| | | | |
|-----------------|----------|------------|-----------------------|
| Data publicarii | 23.05.19 | Coduri CPV | 50000000-5 50413200-5 |
|-----------------|----------|------------|-----------------------|

Pretul estimativ: 13.419,00 RON - 13.419,00 RON

Descriere: Serviciu de reparație la sistemul de înaltă presiune (reparație la furtunurile de înaltă presiune) la autospeciala de stins incendii marca Renault Sides, conform anunțului de publicitate numărul ADV 1080936. Reparația constă în remedierea defecțiunilor apărute și cuprinde efectuarea următoarelor operațiuni: - înlocuire 2 buc. pistol refulare + adaptor; - înlocuirea a 120 m.l. furtun 1SC 1"; - înlocuire 4 buc. manșon 2SN 1"; - înlocuire 2 buc. armătură mama dreapta G 1" - 1"; - înlocuire 2 buc. armătură tata G 1" - 1"; - înlocuire 4 buc. niplu G 1" - 1"; - înlocuire 8 buc. cuplă mortar armătură mama 1"; - înlocuire 8 buc. cuplă mortar armătură tata 1.
