
Servicii de reparare autoturism Subaru Forester

I.D.: 29056286

Data publicarii	21.06.18	Coduri CPV	50112100-4
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	21.06.18	Pretul estimativ:	1.942,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	--------------

Descriere: achiziția în limita fondurilor bugetare prin cumpărare directă a serviciilor de reparare a sistemului de direcție și a sistemului de climatizare la autoturismul marca Subaru Forester, având nr. de înregistrare MAI 17325 și nr. de omologare ACSU111411UB5E4, anul fabricației 2006, nr. de identificare JF1SG5LW46G069781, prin reparare caseta de direcție, înlocuire biele de direcție și burduf stg/dr și reglare direcție, înlocuire conductă AC, completare freon și ulei servodirecție, pe baza de deviz, până la 22.06.2018. Manoperă mecanică estimată = 21 ore.
