
Reparatie autospeciala Renault Sides.

I.D.: 48764554

Data publicarii	10.08.20	Coduri CPV	50110000-9
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	11.08.20	Pretul estimativ:	2.941,17 RON - 2.941,17 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-----------------------------

Descriere: Reparatie autospeciala Renault Sides. Reparatia solicitata consta in efectuarea diagnozei , inlocuirea electromotorului autospecialiei , inlocuirea eventualelor cabluri neconforme pentru oferirea garantiei lucrarii, inlocuirea cablului de la contactul autospecialiei la electromotor sau a releelor arse calculator si a celorlalte piese mici care trebuie inlocuite pentru punerea in stare de operativitate a autospecialiei de interventie. Constatarea tehnica si reparatia autospecialiei se vor realiza la sediul Punctului de lucru din localitatea Darabani, jud. Botosani, deoarece autospeciala nu porneste si nu poate ridica presiunea de aer din instalatie pentru a debloca frana. In eventualitatea reparatiei in service, transportul autospecialiei la service se va efectua de catre operatorul economic care va efectua reparatia. Garantia pentru lucrare va fi cea data de catre producator pentru piesele inlocuite si va incepe de la data receptiei lucrarii. Serie sasiu: VF64ACA000005212.
