

Servicii reparatii VW T5 MAI 33809

I.D.: 38301943

Data publicarii	09.09.19	Coduri CPV	50110000-9
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	10.09.19	Pretul estimativ:	6.400,00 RON - 6.400,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-----------------------------

Descriere: Servicii reparatii VW T5 MAI 33809: inlocuit caseta directie - 1 buc; inlocuit pompa servodirectie 1 buc; inlocuit burduf caseta directie stg./dr. - 2 buc; inlocuit bielete directie stg./dr. - 2 buc; inlocuit cap bara stg./dr. - 2 buc; inlocuit pivot dreapta - 1 buc; inlocuit bielete antiruliu fata stg./dr. - 2 buc; inlocuit semering cutie transfer -1 buc; inlocuit conducta AC spre salon - 1 buc; completat ulei servodirectie; inlocuit ulei cutie transmisie - 1 l; completat ulei compresor si freon;
