

## **Servicii de verificare hidranti interiori si exterior pentru Centrul Medico Social Suseni Servicii**

I.D.: 41708231

---

Data publicarii	22.01.19	Coduri CPV	50413200-5
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 1.320,00 RON - 1.320,00 RON

---

Descriere: Pachetul contine: - verificare hidranti interiori = 7 buc; - verificare hidranti exteriori subterani = 2 buc; Contractul va contine doua verificari. Serviciile vor consta in verificarea, repararea si intretinerea hidrantilor interiori si exteriori prin urmatoarele procedee: Verificarea cutiei de protectie pentru hidrantii exteriori, Verificarea integritatii cutiei pentru hidrantii interiori, Verificarea accesului la hidranti, Verificarea starii furtunelor si tevilor de refulare, verificarea garniturilor, Verificarea robinetilor de hidrant si a racordurilor de furtun, Verificarea robinetilor de pe retea, Verificarea presiunii in retea, Verificarea sistemului de iluminat de siguranta, Verificarea inscrierilor acestora Dupa fiecare verificare a instalatiilor de hidranti interiori si exteriori se va emite un proces -verbal in care se vor consemna constatarile si propunerile de masuri tehnice pentru eventualele remedieri ale defectiunilor. verificare stingator cu pulbere tip P6 = 15 buc; - verificare stingator cu Co2 tip G5 = 6 buc; Serviciile vor avea o frecventa de o data la 12 luni si cuprind : - transportul de la beneficiar la prestator; - demontarea completa a stingatoarelor, curatarea si dupa caz vopsirea acestora; - verificarea aspectului exterior si interior, a starii de functionare a subansamblelor; - înlocuirea pieselor defecte daca este cazul (manometru, furtun, supapa, garnitura etansare, con dispersor, dispozitiv de declansare, etc.); - verificarea starii calitative a

---