

---

## SERVICII DE REPARARE SURSA DE PUTERE VARIATOR INTRARE 5

I.D.: 99029220

---

Data  
publicarii 19.06.24

Coduri CPV 50116100-2

---

Pretul  
estimativ: 4.580,00 RON - 4.580,00 RON

---

Descriere: SERVICII DE REPARARE SURSA DE PUTERE VARIATOR INTRARE 5 PENTRU TROLEIBUZ SKODA  
OF. PRET NR:4232/04.06.2024

---