



**„Lucrari reparatii terasamente, poduri si podete ( inclusiv eliminare puncte periculoase): Linia 500 Ploiesti - Vicsani, interval de statie Vicsani - Frontiera, km. 491+000 - km. 491+550” Proiectare si executie**

I.D.: 24137031

Data publicarii	22.11.17	Coduri CPV	45112500-0 45232453-2 45234100-7 71322300-4 71322500-6
-----------------	----------	------------	--

Pretul estimativ: 1.214.641,00 RON

Descriere: Pentru punerea în siguranta a terasamentului c.f. pe linia Ploiesti - Vicsani, interval de statie Vicsani - Frontiera, km. 491+000 – km. 491+550 si pentru mentinerea liniei c.f. în parametrii de exploatare, sunt necesare de proiectat si executat, conform Documentatiei pentru avizarea lucrarilor de interventie - DALI ( Reactualizare DALI varianta I -Proiect nr. 95/3/2014) lucrari care constau in principal din: lucrari de curatire a taluzelor din ampriza lucrarilor, amenajarea unei contrabanchete la baza rembleului, pe partea dreapta, demontare cale ferata normal pe zona km 491+050-km 491+300, demontare gard de frontiera, demontare suprastructura cale ferata larga, refacere si consolidare terasament cf la partea superioara, remontare suprastructura cf pe linia normal si larga+buraj 1 a liniei, remontare gard de frontiera, decolmatare si reparatii la podetele existente, executarea unui sant de beton la baza rembleului, pe partea stanga a liniei cf.