
Serviciu de reparație la instalația de aer condiționat la ambulanța VW cf anunt de pub ADV1222355

I.D.: 58292974

Data publicarii	24.06.21	Coduri CPV	50112000-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 255,00 RON - 255,00 RON

Descriere: Serviciu de reparație la instalația de aer condiționat la ambulanța VW Transporter, cu seria de șasiu WV1ZZZ7HZKH032498, cmc. 1968, putere motor 150 Kw, an de fabricație 2018 cf anunt de pub ADV1222355. Serviciul de reparație presupune încărcarea cu freon a instalației și se va verifica acesteia.
