

---

## Servicii intretinere fotocopiatoare

I.D.: 74438779

---

Data publicarii	20.10.22	Coduri CPV	50312000-5
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 1.118,86 RON - 1.118,86 RON

---

Descriere: Propunere financiara: Pretul pentru: Manopera reparatie si inlocuire folie cuptor Sharp MX4050V este de 247,5 lei la care se adauga TVA Fusing Belt Sharp MX600FB/MX607FB este de 871,36 lei la care se adauga TVA Valoarea totala este de 1118,86 lei la care se adauga TVA

---