
Verificare stingator tip P6

I.D.: 88073911

Data publicarii	12.10.23	Coduri CPV	50413200-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 4.345,30 RON - 4.345,30 RON

Descriere: Identificare si verificare stingatoare tip P6 Identificare si verificare stingatoare tip G2 Servicii de identificare, verificare a stingatoarelor de incendiu de tip G5. Verificarea stingatoarelor cu pulbere de tip P12. Verificarea stingatoarelor de incendiu cu pulbere tip P50, Nu sunt incluse piesele si materialele ce necesita inlocuire. Daca vor fi necesare, se va intocmi un deviz pentru aprobare. Prestatorul se va deplasa gratuit la sediul unitati noastre pentru a ridica si restitui extictoarele. In cazul in care serviciul nu se va efectua la sediul unitati astfel incat sa fie necesara ridicarea extictoarelor, acest lucru se va realiza in cel putin doua etape pentru a nu ramane in totalitate fara extictoare.
