
Prestare servicii de reparatii auto la Dacia Duster (R-ta) cf ADV1404383

I.D.: 93369062

Data publicarii	12.02.24	Coduri CPV	50000000-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 2.006,15 RON - 2.006,15 RON

Descriere: Prestare servicii de reparație sistem evacuare la Dacia SD/HSDAD/ HSDADG/DUSTER, ss: UU1HSDADG52890025, Serie CIV: K596633, cc: 1461, Cod motor: K9K-R8, Putere: 80 kW, mma: 1875 kg, Nr. Locuri: 5, An fabricație: 2015, Nr. Inregistrare: MAI 38850, (Curățare filtru DPF = 1 buc, Înlocuire senzor gaze evacuare = 1 buc, Înlocuire releu bujii = 1 buc). Total = 2.006,15 lei fara TVA, respectiv 2.387,32 lei cu TVA.
