

## Lucrări de reparații curente la fațada principală și lateralele pavilionului A - SPITAL

I.D.: 44152834

Documente participare:

- FisaDate\_DF1079709.pdf
- Documentatie de atribuire A1848 DIN 16.03.2020-semnat.pdf
- CAIET SARCINI FATADA-semnat.doc
- DUAE si Instructiuni catre ofertanti fatada-semnat.doc
- LISTA CANTITATI FATADA-semnat.xlsx
- Modele Formulare fatada-semnat.docx
- Model contract lucrari reparatii curente 2020-semnat.doc
- DUAE\_CERERE\_60177.xml

Data publicarii	16.03.20	Coduri CPV	45453000-7
Termenul limita pentru depunere:	01.04.20	Pretul estimativ:	790.035,62 RON - 790.035,62 RON

Descriere: Cantitatea lucrarilor se regaseste in listele de cantitati, anexate la caietele de sarcini. Natura lucrarilor se regasete in caietele de sarcini si constau in principal in: •• mont./demont.schela met.tubulara pt.lucr.int./ext. ,h>7m, incl.mat. pt.platforma,streasini,plasa de protectie; • transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta pe dist.de pana la 20 km; • decaparea integrala a tencuielilor mozaicate de la nivelul soclului cu h=1,3m; • desfacerea placajelor din caramida aparenta de la nivelul parterului; • decapare totala a tencuielii si curatarea rosturilor; • curatare prin sablare in vederea aplicarii protectiei anticorozive pe suprafete itinse de bet.cu nisip gran.1-2 mm.; • desfacerea tencuielilor exterioare obisnuite la pereti, pe suprafete care se retencuie; • desfacerea partiala a tencuielilor originale degradate din zona portalului central/balcon; • desfacerea tencuielilor la fatade executate in calcio-vecchio sau stropite cu mortar de var si adaos de ciment in zonele de camp de la registrele superioare; • desfacere partiala de brapie si ancadramente degradate dupa prelevarea profilelor; • desfacerea de cabluri si elemente de instalatii de fatada; • hidroizolarea orizontala a pereților in zona soclului prin injectari, executie de gauri pentru injectarea materialului hidroizolant; • refacere tencuieli la socluri, folosind mortar de asanare cu aplicare then. specifica aplicarea pe toata suprafatele din beton de mortar de reparatii pentru beton, clasa r1-r2, pentru omogenizarea suprafetelor si pentru asigurarea unei texturi unitare neutre, si pentru corectarea si indreptarea muchilor; • refacerea integrala a tencuielilor din campul registrelor; • refacere brapie si ancadramente cu tencuieli pe baza de var-tras si dupa caz, din mortare macroporoase de asanare in zonele expuse la ploaie, executate prin tragere cu șablonul sau prin delimitarea cu lati din lemn dupa caz; • curatare si completarea elementelor decorative vegetale, realizate din structura la rozetele de frotoane ale fatadei principale; • repararea elementelor ornamentale din piatra naturala - turnulete; • amorsarea suprafete ptentru aplicarea izolatiei hidrofuge, executate cu suspensie bitum filaterizat(subif)-reparatii balcon-terasa; • amorsa de stabilizare si reglare a absorției pe baza de silicat de potasiu, aplicata pe suprafetele de tencuiala veche si noi inclusiv pe elementele de beton; • vopsea minerala pt. fatada pe baza de silicat de potasiu, in campul fatadei, aplicata minim 2 straturi, conform indicatiilor producatorului, si a conditiilor specifice ale suportului; • vopsea minerala ptentru fatada pe baza de silicat de potasiu, la elemente din beton aparent, aplicata minim 2 straturi, conform indicatiilor, producatorului, si a conditiilor specifice ale suportului; • vopsea pentru fatada pe baza de rasini siliconice, la soclu, aplicata minim 2 straturi, conform indicatiilor producatorului, si a conditiilor specifice ale suportului; • constructii metalice prefabricate tip jgheaburi metalice, perforate electrogalvanizate 50\*60\*0,7mm pentru cabluri;

