

Interventie distilator GFL

I.D.: 52690078

Data publicarii 14.12.20 Coduri CPV 50400000-9 50410000-2

Pretul estimativ: 1.530,00 RON - 1.530,00 RON

Descriere: servicii de reparare si de intretinere a aparatelor de masurare, de testare si de control
DESCRIERE: interventia asupra distilatorului GFL 2008 sn 11387018I conform rapoartelor de interventie din data de 15.09.2020 si 25.09.2020
