
Verificare Hidranti interiori/exteriori - Stingatoare de Incendiu

I.D.: 61039010

Data publicarii	16.09.21	Coduri CPV	50413200-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 456,00 RON - 456,00 RON

Descriere: In conformitate cu art. 28.3 din Normativul privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a II-a - Instalatii de stingere, indicativ P118/2-2013, verificarea instalatiilor de stingere incendii (hidranti interiori/exteriori) se efectueaza cel putin semestrial. - Mentenanta instalatiilor de stingere cu apa (hidranti) - Evidenta periodicitatii verificarilor - Verificare robinet hidrant si racord furtun(daca sunt defecte), - Verificare garnituri (daca sunt deteriorate, defecte sau lipsesc), - Verificare robineti (daca exista scurgeri), - Verificare furtun de refulare (daca e deteriorat), - Verificare teava de refulare, - Verificare cutie hidrant interior, - Verificare cutie de protectie pentru hidrantii exteriori, - Verificare existenta marcaj, - Verificarea la presiune a intregii instalatii cu echipament mobil. Verificarea, repararea stingatoarelor de incendiu conform legislatiei specifice in vigoare. 1. VERIFICARE SI REPARARE STINGATOARE DE INCENDIU - 8, 5 RON/ BUCATA x 36 STINGATOARE = 306 Ron fara TVA (societatea nu este platitoare de TVA) 2. MENTENANTA INSTALATII DE STINGERE - HIDRANTI / GRUP DE POMPARE - 150 Ron fara TVA (societatea nu este platitoare de TVA) Pret pachet - 456 Ron In pretul de verificare al hidrantilor este inclusa si verificarea Statiei de Pompe
