
Interventie service la auto B-180-MAY

I.D.: 52179395

Data publicarii	30.11.20	Coduri CPV	50100000-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 6.564,66 RON - 6.564,66 RON

Descriere: Inlocuit anvelope iarna Inlocuit bieleta directive Inlocuit flansa amortizor stg fata Inlocuit brat inferior fata dr Verificat instalatie electrica Reglat geometrie roti Inlcocuit si vopsit bara fata Inlocuit prag stg Inlocuit grila bara si dirijoare aer Inlocuit parbriz
