
Serviciu reparatie instalatie climatizare - (FDI -0468)

I.D.: 73703957

Data publicarii	28.09.22	Coduri CPV	50700000-2
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 66.735,00 RON - 66.735,00 RON

Descriere: 1. Montare CHILLER 65 KW HYUNDAI IN POMPA DE CALDURA F 65 - ECHIPAT CU: Fluxostat pentru lichide racord 1" dn.25 , supapa de siguranta , aerisitor automat , controler chiller CSP-d 140 HYUNDAI , PICIOR ANTIVIBRANT DIN CAUCIUC , VAS EXPANSIUNE ELBI , ELECTROPOMPA CENTRIFUGA SPERONI 2. PIF CHILER CU PUTERE PANA IN 100 KW 1 3. DEMONTARE CHILLER 1 4. REMONTARE CHILLER 1 5. MATERIALE CONEXIUNE 1 6. POMPA CIRCULATIE AGENT 1 7. PIF FIRMA SERVICE Termen de executie aprox 30 zile lucratoare
