
Servicii de reparație Dacia Duster MAI 53536

I.D.: 73362421

Data publicarii	23.09.22	Coduri CPV	50112100-4
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	23.09.22	Pretul estimativ:	1.050,00 RON - 1.050,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-----------------------------

Descriere: Servicii de reparație Dacia Duster MAI 53536 Manoperă pentru următoarele operațiuni:-
înlocuit plăcuțe de frână față-înlocuit discuri frână față
Piese auto:-colecție plăcuțe frână față-1 set-discuri frână față- 2 buc
Reparația se va efectua într-o unitate service autorizată RAR pentru întreținere autovehiculele marca Dacia și de Distribuitor Autorizat de piese de schimb de origine marca Dacia. Termen de garanție minim:-3 luni pentru manoperă-12 luni pentru piesele de schimb
