
Servicii de reparare si intretinere autovehicul VW TRANSPORTER

I.D.: 38682136

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 25.09.19 | Coduri CPV | 50112100-4 |
|-----------------|----------|------------|------------|

Pretul estimativ: 24.126,41 RON - 24.126,41 RON

Descriere: Servicii de reparare si intretinere autovehicul VW TRANSPORTER. Descriere: Servicii de reparare si intretinere autovehicul VW TRANSPORTER ce includ:inlocuire ulei motor,filtru ulei,filtru polen,filtru aer,filtru carburant,silicon,coliere,bloc comanda,bucsa centrare,motor,suruburi,volanta,surub fulie,kit ambreiaj,surub placa presiune,rulment presiune,surub rulment presiune,piulite,senzor presiune,termostatul apei de racire,garnitura,oringuri,antigel,apa distilata.
