
Revizie hidrant subteran

I.D.: 68199095

Data
publicarii 14.04.22

Coduri CPV

50413200-5

Pretul
estimativ: 260,00 RON - 260,00 RON

Descriere: Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor - Serviciul de revizie a unui nr. de 1 buc. Hidrant exterior subteran Pretul include urmatoarele: - proba de presiune si etanseitate hidrant subteran - 1 buc X 120, proba de presiune si etanseitate furtune - 2 role X 70.
