
Servicii de verificare si reparare chiller Hyundai

I.D.: 101299742

Data publicarii	07.08.24	Coduri CPV	50800000-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 3.450,00 RON - 3.450,00 RON

Descriere: Autoritatea contractanta achizitioneaza in conditiile legii servicii de de verificare si reparare a unui chiller marca Hyundai ce deserveste cladirea sin str.Jietului, aflata in administrarea institutiei. Serviciile vor consta in verificarea instalatiei de climatizare (deoarece nu functioneaza in parametrii), inlocuirea anumitor elemente din compnenta acesteia, punerea in functiune si probe de functionare. Plata se va face in baza devizului.
