
Servicii diagnoza, identificare defecțiuni și înlocuire acumulatori și senzori defecți.

I.D.: 51592253

Data publicarii	12.11.20	Coduri CPV	50610000-4
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 4.500,00 RON - 4.500,00 RON

Descriere: Servicii diagnoza, identificare defecțiuni și înlocuire acumulatori și senzori defecți. Include revizie, inlocuire si inolare 8 detector fum conventionali Bentel, 4 senzori conventionali fum+temperatura Bentel, 3 detectori conventionali de temperatura Bentel si schmbarea a 2 acumulatori 7Ah/12V.Testare centrala si test OK centrala incendiu
