

Expertiza tehnica sub incidenta ISCIR x3

I.D.: 63043891

Data publicarii	15.11.21	Coduri CPV	71319000-7
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	8.500,00 RON - 8.500,00 RON
-------------------	-----------------------------

Descriere: Conditii neacceptate la termen: Servicii de expertiza tehnica sub incidenta ISCIR Macara Cazuri in care este necesara experiza tehnica a instalatiilor sub incidenta ISCIR: a) dacă la mașina de ridicat s-au produs avarii și/sau accidente; b) dacă în urma verificărilor tehnice, efectuate conform prevederilor prezentei prescripții tehnice, se obțin rezultate necorespunzătoare, care periclitează funcționarea în condiții de siguranță a mașinii de ridicat c) atunci când mașina de ridicat urmează să fie repusă în funcțiune după o perioadă de timp în care a fost oprită, fără să fie conservată în mod corespunzător (conform instrucțiunilor de utilizare/exploatare și unor proceduri specifice), iar repunerea acesteia în funcțiune ar putea periclita siguranța în funcționare; d) la sfârșitul duratei de viață a mașinii de ridicat, atunci când aceasta este stabilită prin documentația tehnică; e) la expirarea duratei normale de funcționare prevăzută în Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004, atunci când prin documentația tehnică nu este prevăzută durata de viață a mașinii de ridicat; f) atunci când documentația tehnică a mașinii de ridicat lipsește sau este incompletă; g) atunci când la mașina de ridicat aflată în exploatare se constată coroziune și/sau deformații la structura metalică portantă, care ar putea periclita funcționarea în condiții de siguranță; h) după un seism major sau atunci când zona în care este montată mașina de ridicat a suferit o acțiune susceptibilă să-i afecteze structura sau stabilitatea. Procedura de
