
Piese de schimb pentru sterilizatorul AMSCO Steris 3053

I.D.: 50191473

Data publicarii	01.10.20	Coduri CPV	33191000-5 34913000-0
-----------------	----------	------------	-----------------------

Termenul limita pentru depunere: 05.10.20

Descriere: - schimbator de caldura, valva unisens 1/2, valva unisens 3/4, filtru aer AMSCO 3053. Preturile unitare nu trebuie sa contina cheltuieli suplimentare aferente instalarii deoarece inlocuirea pieselor va fi efectuata de catre societatea care asigura service-ul. Piese de schimb trebuie sa fie originale sau compatibile cu echipamentul medical. Compatibilitatea trebuie demonstrata cu o declaratie de conformitate. Piese de schimb vor fi transmise la magazia unitatii (mentionata in comanda) in ambalaj original, iar codul produsului in scris sa fie cel oferit.
