

---

## Servicii de reparare sistem detectie incendiu la Complex Hipodrom Ploiesti

I.D.: 90354929

---

Data publicarii	06.12.23	Coduri CPV	31625200-5
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 8.345,00 RON - 8.345,00 RON

---

Descriere: Oferta refuzata: Servicii de reparare sistem detectie incendiu la Complex Hipodrom Ploiesti  
Complex Hipodrom este compus din: - Centrala de detectie si semnalizare incendiu adresabila cu 2 bucle, 250/adrese bucla - 2 bucati legate in serie - SecuriFire FCP2000  
Defectiuni de remediat: 2 bucle si 4 acumulatori tip 12V/18Ah Reperetele de inlocuit se pot identifica in urma verificarilor in continuitatea buclei, inclusiv cu identificarea continuitatii cablurilor electrice speciale de legatura - lungime cablu instalatie incendiu aprox. 12km.  
Deschiderea teritoriala pe care s-a instalat sistemul de detectie incendiu este de aprox. 10ha, pe 4 bucle de lucru, astfel reparatiile se pot efectua etapizat pentru fiecare segment de bucla independent Locatia de prestare a serviciilor: Complex Hipodrom Ploiesti, str. Ghighiului, nr. 2, judet Prahova

---